

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO
Subsecretaria de Controle de Custos de Compras
Processo 0005651-66.2026.4.02.8000 - Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção preventiva e corretiva para a gravadora de chapas térmicas CTP - SCREEN PlateRite 4300S.

ITEM	MATERIAL	Preço 1	Preço 2	Preço 3	Custo Médio Mensal	Custo Médio Anual
1	Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em manutenção preventiva e corretiva para a gravadora de chapas térmicas CTP - SCREEN PlateRite 4300S, com fornecimento de peças de reposição, excluindo-se aquelas definidas no contrato, provendo a cobertura total de mão de obra técnica especializada e de peças de reposição originais visando atender às demandas de impressos do TRF- 2ª Região, CCJF, EMARF e Seções Judiciárias do Rio de Janeiro e do Espírito Santo.	R\$ 14.300,00	R\$ 8.300,00	R\$ 7.020,00	R\$ 7.660,00	R\$91.920,00
SUBTOTAL 1						R\$91.920,00

Observação: O Preço 1 foi desconsiderado por se apresentar dispar em relação aos demais valores verificados.

Preço 1	MSX Comércio e Serv. Industriais Ltda. - CNPJ:13.649.788/0001-03 - Tel: 21 2282 8049
Preço 2	Ecoservice MNT Industrial Ltda - CNPJ:04.610.121/0001-06. - Tel: (21) 3500-8335
Preço 3	Universidade Estadual de Santa Cruz - UESC - Contrato 45/2021 - 4º Termo Aditivo (prorrogação por 12 meses, a contar de 19/08/2025).

Peças de reposição não incluídas no valor mensal do serviço de manutenção corretivo contratado		
PEÇAS	PREÇO 1	PREÇO 2
Placa da Head Bord – part number: #S100092796V00.	R\$ 56.152,50	R\$ 24.353,56
Placa da Head Bord – part number: #S100050867V02.	R\$ 16.809,00	R\$ 13.660,68
Placa do driver Bord – part number: #S100092797V00.	R\$ 35.776,00	R\$ 20.960,00
Tail Edge Clamp – 1 conjunto de 04 (quatro) garras.	R\$ 9.750,00	R\$ 20.174,00
Laser Diode – 1 Conjunto de 32 (trinta e duas) peças	R\$ 201.600,00	R\$ 20.331,20
SUBTOTAL 2	R\$ 320.087,50	R\$ 99.479,44

Observação: Tomando por base o custo das peças previsto na contratação atual, foram desconsiderados os valores correspondentes ao Preço 1, tendo em vista a expressiva diferença verificada, sendo estabelecido como custo estimado das peças de reposição os valores referentes ao Preço 2, que corresponde ao preço da atual contratação corrigido pelo IPCA acumulado de agosto/2021 a maio/2026 (31%)

Preço 1	Ecoservice MNT Industrial Ltda - CNPJ:04.610.121/0001-06. - Tel: (21) 3500-8335
Preço 2	CONTRATO Nº TRF2-CON-2021/00070 (Aplicou-se o IPCA acumulado de agosto/2021 a maio/2026) - 31%